


STAROSTWO POWIATOWE
w Białymstoku
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
15-500 Białystok, ul. Borsucza 2
tel. 22 25 19 72


Detal ocieplenia narożnika budynku.

- NAROŻE WYPUKŁE (przekrój poziomy)




Detal ocieplenia ościeża okiennego lub drzwiowego.

- OŚCIEŻA (przekrój pionowy)




Detal ocieplenia ościeża okiennego lub drzwiowego.

- OŚCIEŻA (przekrój poziomy)




Detal ocieplenia i obróbki blacharskiej podokiennika zewnętrznego.

- PARAPET (przekrój pionowy)



Detal ocieplenia ścian wraz z ociepleniem cokołu.

- COKÓŁ (przekrój pionowy)



Obiekt	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 89/1 w Jeżewie gm. Tykocin				
Adres	Działka nr 89/1 Ubręb: 200212_5.0007 Jeżewo Stare; gm. Tykocin				
Inwestor	Gmina Tykocin; ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin				
Przedmiot rysunku	SZCZEGÓŁY DOCIEPLENIA			Skala	1:20
	Nr. rys			6	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszowski	Konstrukcyjna i Architektoniczna	BI/27/72; BI/49/79	08.08.2016	
Sprawdzający:	inż. Roman Zero	Konstrukcyjna i Architektoniczna	BI/108/92; BI/31/81	08.08.2016	